

ISOTEC – Schimmel erfolgreich behandeln

Wärmebrücken sind Bereiche, die in den Wintermonaten eine kühlere Oberflächentemperatur aufweisen und damit zur Auskühlung der Räume beitragen. So lange die Oberflächentemperatur der Wände oberhalb von 13 Grad liegt, gilt eine Wärmebrücke als unproblematisch, was Schimmelpilzbildung betrifft. Aussenwandecken, auskragende Balkone, Fensterrahmen, Heizkörpernischen, Deckenanschlüsse, vorspringende Stahlträger und ungedämmte Stahlbetonbauelemente sind besonders gefährdet. Eigentümer sollten diese Stellen und die daran anschliessenden Wandoberflächen im Blick behalten und bei Feuchte- oder Schimmelverdacht einen Fachmann um Einschätzung bitten. Sollte der Schimmelpilzbefall schon eingetreten sein, muss sofort gehandelt werden. Es wird empfohlen, bei einer befallenen Fläche von mehr als 0,5 Quadratmetern unbedingt eine Fachfirma einzuschalten. Zur Verhinderung zukünftigen Schimmelbefalls, empfiehlt sich die nur wenige Zentimeter dicke ISOTEC-Klimaplatte Platte. Dadurch



wird kein Wohnraum vergeudet und selbst Fensterlaibungen oder Heizkörpernischen können problemlos in die Sanierung mit einbezogen werden.

Isotec Humlikon

Oberes Büel 3, 8457 Humlikon

Tel. 052 551 06 55, www.isotec-scheibli.ch